

Délégation Territoriale du Bas-Rhin

Adresse: 14, rue du Maréchal Juin 67084 STRASBOURG Cedex - 03 88 76 79 86

Courriel : [ars-grandest-DT67-VSSE@ars.sante.fr](mailto:ars-grandest-DT67-VSSE@ars.sante.fr)

SAS DUNE SPA

6, rue des Prés

67510 LEMBACH

**SAS DUNE SPA**

Prélèvement n° : 06700270655 du **24/04/2026** à 08h53 réalisé pour l'ARS Grand-Est par le laboratoire : EUROFINIS

**Bassin concerné : PIS DUNE SPA JACUZZI**

Code et nom du Point de Surveillance : 0000011061 JACUZZI MILIEU

Motif du prélèvement : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type d'analyse : PCLLE

Code UGE : 1237

Code BASSIN 006197

Référence laboratoire : 26M034457-001

|                                     |           |            | Limites de qualité |       | Références de qualité |        |
|-------------------------------------|-----------|------------|--------------------|-------|-----------------------|--------|
| Mesures de terrain                  | Résultats | Unité      | Mini               | Maxi  | Mini                  | Maxi   |
| Transparence qualitative            | 0         | qualitatif |                    |       |                       |        |
| Fréquentation au moment du plv      | N         | SANS OBJET |                    |       |                       |        |
| Température de l'eau                | 32,0      | °C         |                    | 36    |                       | 33,00  |
| pH                                  | 7,4       | unité pH   | 6,90               | 7,70  |                       |        |
| Acide isocyanurique                 | <5        | mg/L       |                    | 75,00 |                       |        |
| Chlore combiné                      | 0,39      | mg(Cl2)/L  |                    | 0,60  |                       |        |
| Chlore libre                        | 2,05      | mg(Cl2)/L  |                    |       |                       |        |
| Chlore libre actif                  | 1,12      | mg(Cl2)/L  | 0,40               | 1,40  |                       |        |
| Chlore total                        | 2,44      | mg(Cl2)/L  |                    |       |                       |        |
|                                     |           |            | Limites de qualité |       | Références de qualité |        |
| Analyse laboratoire                 | Résultats | Unité      | Mini               | Maxi  | Mini                  | Maxi   |
| Chlorures                           | 11,1      | mg/L       |                    |       |                       | 250,00 |
| Carbone organique total             | 2,2       | mg(C)/L    |                    |       |                       | 5,00   |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h  | 5         | n/mL       |                    |       |                       | 100,00 |
| Entérocoques /100ml-MS              | <1        | n/(100mL)  |                    | 0     |                       |        |
| Légionella pneumophila sp (L)       | <10       | UFC/L      |                    | 1000  |                       | 0,00   |
| Legionella sp                       | <10       | UFC/L      |                    |       |                       |        |
| Pseudomonas aeruginosa par 100ml    | <1        | n/(100mL)  |                    | 0     |                       |        |
| Staphylocoques pathogènes par 100ml | <1        | n/(100mL)  |                    | 0     |                       |        |

**Conclusion sanitaire**

L'eau du bain à remous est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur. La baignade est autorisée et ne présente pas de risque pour les usagers. La prise d'une douche savonnée par tous les usagers, avant la baignade, contribue à une eau de piscine de bonne qualité.

Strasbourg, le 5 mai 2026

Pour le Délégué Territorial,

L'ingénieur d'études sanitaires



Karine ALLEAUME